

III. Einzelergebnisse

III. 1 Strecke 204

Bielefeld - Lage - Lemgo

Haltepunkt Oerlinghausen



Hp. Oerlinghausen

Checkliste für die Beurteilung von Zustand und Ausstattung
der Bahnhöfe und Haltepunkte der DB in Lippe

DB-Strecke: 204

~~Bahnhof~~/Haltepunkt Oerlinghausen

Bewertung ++ sehr gut
+ gut
- mangelhaft
-- völlig ungenügend/ nicht vorhanden


Kriterien	Bewertung	Kriterien	Bewertung
1. Beschilderung der Zugangs- und Zufahrtsmöglichkeiten	-	10. baul. Zustand des Gebäudes	+
2. Zustand der Zufahrt	++	11. Erwerb von Fahrkarten	++
3. Anschluß an das Busnetz im allgem. Linienverkehr	--	12. Informationsmöglichkeiten für Nutzer	
4. Unterstellmöglichkeiten für Umsteiger Schiene - Bus	--	-Auskunftsbeamter	++
5. Parkmöglichkeiten für Privat-Kfz	++	-Lautsprecherdurchsagen	++
6. Abstellmöglichkeiten für Fahrräder	++	-Aushänge	++
7. äußerer Zustand des Empfangsgebäudes	+	13. Überdachte Wartemöglichkeiten im Gleisbereich	+
8. Nutzung des Empfangsgebäudes für Wartezwecke (Umsteiger Bus/Kfz.-Schiene)	+	14. gepflasterter Zugang der Gleisanlagen	++
9. Zustand und Ausstattung des Gebäudes für Wartezwecke (Bänke, geheizte Räume, Erfrischungsraum)	+	15. Zustand der Bahnsteige	+
		16. Beleuchtungsanlagen im	
		-Gleisbereich	++
		-Empfangsgebäude	++
		-Bereich des Vorplatzes	++
		-Bereich der Zufahrt/Zuwege	++
		17. Telefon	--
		18. Toiletten	-

Besondere Bemerkungen:

Die nächste Bushaltestelle liegt in ca. 200 m Entfernung



Haltepunkt Oerlinghausen
aufgenommen am 24.08.1987



Detmold, den 24.8.1987

Checkliste für die Beurteilung von Zustand und Ausstattung
 der Bahnhöfe und Haltepunkte der DB in Lippe

DB-Strecke: 204

~~Bahnhof~~/Haltepunkt Helpup

Bewertung ++ sehr gut
 + gut
 - mangelhaft
 -- völlig ungenügend/ nicht
 vorhanden

Kriterien	Bewertung	Kriterien	Bewertung
1. Beschilderung der Zugangs- und Zufahrtsmöglichkeiten	--	10. baul. Zustand des Gebäudes	-
2. Zustand der Zufahrt	+	11. Erwerb von Fahrkarten	++
3. Anschluß an das Busnetz im allgem. Linienverkehr	--	12. Informationsmöglichkeiten für Nutzer	
4. Unterstellmöglichkeiten für Umsteiger Schiene - Bus	--	-Auskunftsbeamter	++
5. Parkmöglichkeiten für Privat-Kfz	+	-Lautsprecherdurchsagen	++
6. Abstellmöglichkeiten für Fahrräder	+	-Aushänge	++
7. äußerer Zustand des Empfangsgebäudes	--	13. überdachte Wartemöglichkeiten im Gleisbereich	--
8. Nutzung des Empfangsgebäudes für Wartezwecke (Umsteiger Bus/Kfz.-Schiene)	+	14. gepflasterter Zugang der Gleisanlagen	-
9. Zustand und Ausstattung des Gebäudes für Wartezwecke (Bänke, geheizte Räume, Erfrischungsraum)	-	15. Zustand der Bahnsteige	-
		16. Beleuchtungsanlagen im	
		-Gleisbereich	++
		-Empfangsgebäude	+
		-Bereich des Vorplatzes	+
		-Bereich der Zufahrt/Zuwege	+
		17. Telefon	-
		18. Toiletten	--


Besondere Bemerkungen:

keine



Haltepunkt Helpup

aufgenommen am 24.08.1987



Hp. Ehlenbruch

Detmold, den 24.8.1987

Checkliste für die Beurteilung von Zustand und Ausstattung
der Bahnhöfe und Haltepunkte der DB in Lippe

DB-Strecke: 204
Bahnhof/Haltepunkt Ehlenbruch

Bewertung ++ sehr gut
+ gut
- mangelhaft
--- völlig ungenügend/ nicht vorhanden

Kriterien	Bewertung	Kriterien	Bewertung
1. Beschilderung der Zugangs- und Zufahrtsmöglichkeiten	--	10. baul. Zustand des Gebäudes	-
2. Zustand der Zufahrt	+	11. Erwerb von Fahrkarten	++
3. Anschluß an das Busnetz im allgem. Linienverkehr	--	12. Informationsmöglichkeiten für Nutzer	
4. Unterstellmöglichkeiten für Umsteiger Schiene - Bus	--	-Auskunftsbeamter	++
5. Parkmöglichkeiten für Privat-Kfz	+	-Lautsprecherdurchsagen	++
6. Abstellmöglichkeiten für Fahrräder	+	-Aushänge	++
7. äußerer Zustand des Empfangsgebäudes	-	13. Überdachte Wartemöglichkeiten im Gleisbereich	-
8. Nutzung des Empfangsgebäudes für Wartezwecke (Umsteiger Bus/Kfz.-Schiene)	+	14. gepflasterter Zugang der Gleisanlagen	-
9. Zustand und Ausstattung des Gebäudes für Wartezwecke (Bänke, geheizte Räume, Erfrischungsraum)	-	15. Zustand der Bahnsteige	-
		16. Beleuchtungsanlagen im -Gleisbereich	++
		-Empfangsgebäude	-
		-Bereich des Vorplatzes	++
		-Bereich der Zufahrt/Zuwege	++
		17. Telefon	--
		18. Toiletten	--

Besondere Bemerkungen:


keine



Haltepunkt Ehlenbruch

aufgenommen am 24.08.1987

Bahnhof Lage



Bf. Lage
(Lippe)

Checkliste für die Beurteilung von Zustand und Ausstattung
der Bahnhöfe und Haltepunkte der DB in Lippe

DB-Strecke: 204/205

Bahnhof/~~Haltepunkt~~



Lage

Bewertung ++ sehr gut
+ gut
- mangelhaft
-- völlig ungenügend/ nicht vorhanden

Kriterien	Bewertung	Kriterien	Bewertung
1. Beschilderung der Zugangs- und Zufahrtsmöglichkeiten	++	10. baul. Zustand des Gebäudes	+
2. Zustand der Zufahrt	++	11. Erwerb von Fahrkarten	++
3. Anschluß an das Busnetz im allgem. Linienverkehr	++	12. Informationsmöglichkeiten für Nutzer	
4. Unterstellmöglichkeiten für Umsteiger Schiene - Bus	--	-Auskunftsbeamter	++
5. Parkmöglichkeiten für Privat-Kfz	++	-Lautsprecherdurchsagen	++
6. Abstellmöglichkeiten für Fahrräder	++	-Aushänge	++
7. äußerer Zustand des Empfangsgebäudes	+	13. Überdachte Wartemöglichkeiten im Gleisbereich	++
8. Nutzung des Empfangsgebäudes für Wartezwecke (Umsteiger Bus/Kfz.-Schiene)	++	14. gepflasterter Zugang der Gleisanlagen	++
9. Zustand und Ausstattung des Gebäudes für Wartezwecke (Bänke, geheizte Räume, Erfrischungsraum)	+	15. Zustand der Bahnsteige	++
		16. Beleuchtungsanlagen im	
		-Gleisbereich	++
		-Empfangsgebäude	++
		-Bereich des Vorplatzes	++
		-Bereich der Zufahrt/Zuwege	++
		17. Telefon	++
		18. Toiletten	+


Besondere Bemerkungen:

keine



Bahnhof Lage

aufgenommen am 24.08.1987



Hp. Hörstmar

Checkliste für die Beurteilung von Zustand und Ausstattung
der Bahnhöfe und Haltepunkte der DB in Lippe

DB-Strecke: 204
Bahnhof/Haltepunkt Hörstmar

Bewertung ++ sehr gut
+ gut
- mangelhaft
-- völlig ungenügend/ nicht vorhanden

Kriterien	Bewertung	Kriterien	Bewertung
1. Beschilderung der Zugangs- und Zufahrtsmöglichkeiten	--	10. baul. Zustand des Gebäudes	-
2. Zustand der Zufahrt	+	11. Erwerb von Fahrkarten	--
3. Anschluß an das Busnetz im allgem. Linienverkehr	--	12. Informationsmöglichkeiten für Nutzer	
4. Unterstellmöglichkeiten für Umsteiger Schiene - Bus	--	-Auskunftsbeamter	--
5. Parkmöglichkeiten für Privat-Kfz	+	-Lautsprecherdurchsagen	++
6. Abstellmöglichkeiten für Fahrräder	+	-Aushänge	++
7. äußerer Zustand des Empfangsgebäudes	-	13. überdachte Wartemöglichkeiten im Gleisbereich	-
8. Nutzung des Empfangsgebäudes für Wartezwecke (Umsteiger Bus/Kfz.-Schiene)	--	14. gepflasterter Zugang der Gleisanlagen	-
9. Zustand und Ausstattung des Gebäudes für Wartezwecke (Bänke, geheizte Räume, Erfrischungsraum)	--	15. Zustand der Bahnsteige	-
		16. Beleuchtungsanlagen im Gleisbereich	+
		-Empfangsgebäude	--
		-Bereich des Vorplatzes	-
		-Bereich der Zufahrt/Zuwege	-
		17. Telefon	--
		18. Toiletten	--

Besondere Bemerkungen:

Bahnhofsgebäude ist vermietet



Haltepunkt Hörstmar

aufgenommen am 24.08.1987

Bf. Lemgo

Checkliste für die Beurteilung von Zustand und Ausstattung
der Bahnhöfe und Haltepunkte der DB in Lippe


DB-Strecke: 204
Bahnhof/~~Haltepunkt~~ Lemgo

Bewertung ++ sehr gut
+ gut
- mangelhaft
-- völlig ungenügend/ nicht vorhanden

Kriterien	Bewertung	Kriterien	Bewertung
1. Beschilderung der Zugangs- und Zufahrtsmöglichkeiten	++	10. baul. Zustand des Gebäudes	+
2. Zustand der Zufahrt	++	11. Erwerb von Fahrkarten	++
3. Anschluß an das Busnetz im allgem. Linienverkehr	++	12. Informationsmöglichkeiten für Nutzer	
4. Unterstellmöglichkeiten für Umsteiger Schiene - Bus		-Auskunftsbeamter	++
5. Parkmöglichkeiten für Privat-Kfz	++	-Lautsprecherdurchsagen	++
6. Abstellmöglichkeiten für Fahrräder	+	-Aushänge	++
7. äußerer Zustand des Empfangsgebäudes	-	13. Überdachte Wartemöglichkeiten im Gleisbereich	++
8. Nutzung des Empfangsgebäudes für Wartezwecke (Umsteiger Bus/Kfz.-Schiene)	++	14. gepflasterter Zugang der Gleisanlagen	++
9. Zustand und Ausstattung des Gebäudes für Wartezwecke (Bänke, geheizte Räume, Erfrischungsraum)	++	15. Zustand der Bahnsteige	++
		16. Beleuchtungsanlagen im	
		-Gleisbereich	++
		-Empfangsgebäude	++
		-Bereich des Vorplatzes	++
		-Bereich der Zufahrt/Zuwege	++
		17. Telefon	+
		18. Toiletten	+


Besondere Bemerkungen:

keine



Bahnhof Lemgo
aufgenommen am 24.08.1987

III. 2 Strecke 205 Herford - Detmold
 - Himmighausen -
 (Altenbeken)



Bf. Bad Salzuflen

Checkliste für die Beurteilung von Zustand und Ausstattung
der Bahnhöfe und Haltepunkte der DB in Lippe

DB-Strecke: 205


Bahnhof/~~Haltepunkt~~ Bad Salzuflen

Bewertung ++ sehr gut
+ gut
- mangelhaft
-- völlig ungenügend/ nicht vorhanden

Kriterien	Bewertung	Kriterien	Bewertung
1. Beschilderung der Zugangs- und Zufahrtsmöglichkeiten	++	10. baul. Zustand des Gebäudes	+
2. Zustand der Zufahrt	++	11. Erwerb von Fahrkarten	++
3. Anschluß an das Busnetz im allgem. Linienverkehr	++	12. Informationsmöglichkeiten für Nutzer	
4. Unterstellmöglichkeiten für Umsteiger Schiene - Bus		-Auskunftsbeamter	++
5. Parkmöglichkeiten für Privat-Kfz	++	-Lautsprecherdurchsagen	++
6. Abstellmöglichkeiten für Fahrräder	++	-Aushänge	++
7. äußerer Zustand des Empfangsgebäudes	+	13. überdachte Wartemöglichkeiten im Gleisbereich	++
8. Nutzung des Empfangsgebäudes für Wartezwecke (Umsteiger Bus/Kfz.-Schiene)	++	14. gepflasterter Zugang der Gleisanlagen	++
9. Zustand und Ausstattung des Gebäudes für Wartezwecke (Bänke, geheizte Räume, Erfrischungsraum)	+	15. Zustand der Bahnsteige	++
		16. Beleuchtungsanlagen im	
		-Gleisbereich	++
		-Empfangsgebäude	++
		-Bereich des Vorplatzes	++
		-Bereich der Zufahrt/Zuwege	++
		17. Telefon	++
		18. Toiletten	+

Besondere Bemerkungen:

keine



Bahnhof Bad Salzuflen

aufgenommen am 24.08.1987

Hp. Schötmar

K R E I S L I P P E
Der Oberkreisdirektor
Amt für Wirtschaft und Verkehr

Detmold, den 24.8.1987

Checkliste für die Beurteilung von Zustand und Ausstattung
der Bahnhöfe und Haltepunkte der DB in Lippe


DB-Strecke: 205
XXXXXX/Haltepunkt Schötmar

Bewertung ++ sehr gut
+ gut
- mangelhaft
-- völlig ungenügend/ nicht vorhanden


Kriterien	Bewertung	Kriterien	Bewertung
1. Beschilderung der Zugangs- und Zufahrtsmöglichkeiten	+	10. baul. Zustand des Gebäudes	--
2. Zustand der Zufahrt	+	11. Erwerb von Fahrkarten	++
3. Anschluß an das Busnetz im allgem. Linienverkehr	-	12. Informationsmöglichkeiten für Nutzer	--
4. Unterstellmöglichkeiten für Umsteiger Schiene - Bus	--	-Auskunftsbeamter	++
5. Parkmöglichkeiten für Privat-Kfz	++	-Lautsprecherdurchsagen	++
6. Abstellmöglichkeiten für Fahrräder	++	-Aushänge	++
7. äußerer Zustand des Empfangsgebäudes	--	13. Überdachte Wartemöglichkeiten im Gleisbereich	++
8. Nutzung des Empfangsgebäudes für Wartezwecke (Umsteiger Bus/Kfz.-Schiene)	--	14. gepflasterter Zugang der Gleisanlagen	++
9. Zustand und Ausstattung des Gebäudes für Wartezwecke (Bänke, geheizte Räume, Erfrischungsraum)	--	15. Zustand der Bahnsteige	++
		16. Beleuchtungsanlagen im	
		-Gleisbereich	++
		-Empfangsgebäude	--
		-Bereich des Vorplatzes	+
		-Bereich der Zufahrt/Zuwege	+
		17. Telefon	--
		18. Toiletten	--

Besondere Bemerkungen:

Erst kürzlich vom Bahnhof zum Haltepunkt herabgestuft durch Gleisabriß.



Haltepunkt Schötmar
aufgenommen am 24.08.1987



Detmold, den 24.8.1987

Checkliste für die Beurteilung von Zustand und Ausstattung
der Bahnhöfe und Haltepunkte der DB in Lippe

DB-Strecke: 205

Bahnhof/Haltepunkt Sylbach

Bewertung ++ sehr gut
+ gut
- mangelhaft
-- völlig ungenügend/ nicht vorhanden

Kriterien	Bewertung	Kriterien	Bewertung
1. Beschilderung der Zugangs- und Zufahrtsmöglichkeiten	+	10. baul. Zustand des Gebäudes	-
2. Zustand der Zufahrt	+	11. Erwerb von Fahrkarten	+
3. Anschluß an das Busnetz im allgem. Linienverkehr	--	12. Informationsmöglichkeiten für Nutzer	
4. Unterstellmöglichkeiten für Umsteiger Schiene - Bus	--	-Auskunftsbeamter	--
5. Parkmöglichkeiten für Privat-Kfz	+	-Lautsprecherdurchsagen	++
6. Abstellmöglichkeiten für Fahrräder	++	-Aushänge	++
7. äußerer Zustand des Empfangsgebäudes	-	13. Überdachte Wartemöglichkeiten im Gleisbereich	+
8. Nutzung des Empfangsgebäudes für Wartezwecke (Umsteiger Bus/Kfz.-Schiene)	--	14. gepflasterter Zugang der Gleisanlagen	-
9. Zustand und Ausstattung des Gebäudes für Wartezwecke (Bänke, geheizte Räume, Erfrischungsraum)	--	15. Zustand der Bahnsteige	-
		16. Beleuchtungsanlagen im -Gleisbereich	+
		-Empfangsgebäude	--
		-Bereich des Vorplatzes	+
		-Bereich der Zufahrt/Zuwege	+
		17. Telefon	--
		18. Toiletten	--

Besondere Bemerkungen:


keine



Haltepunkt Sylbach

aufgenommen am 24.08.1987

Haltepunkt Nienhagen



Hp. Nienhagen

Checkliste für die Beurteilung von Zustand und Ausstattung
der Bahnhöfe und Haltepunkte der DB in Lippe

DB-Strecke: 205


Bahnhof/Haltepunkt Nienhagen

Bewertung ++ sehr gut
+ gut
- mangelhaft
-- völlig ungenügend/ nicht vorhanden

Kriterien	Bewertung	Kriterien	Bewertung
1. Beschilderung der Zugangs- und Zufahrtsmöglichkeiten	--	10. baul. Zustand des Gebäudes	--
2. Zustand der Zufahrt	+	11. Erwerb von Fahrkarten	--
3. Anschluß an das Busnetz im allgem. Linienverkehr	+	12. Informationsmöglichkeiten für Nutzer	--
4. Unterstellmöglichkeiten für Umsteiger Schiene - Bus	--	-Auskunftsbeamter	--
5. Parkmöglichkeiten für Privat-Kfz	--	-Lautsprecherdurchsagen	++
6. Abstellmöglichkeiten für Fahrräder	--	-Aushänge	++
7. äußerer Zustand des Empfangsgebäudes	--	13. Überdachte Wartemöglichkeiten im Gleisbereich	+
8. Nutzung des Empfangsgebäudes für Wartezwecke (Umsteiger Bus/Kfz.-Schiene)	--	14. gepflasterter Zugang der Gleisanlagen	+
9. Zustand und Ausstattung des Gebäudes für Wartezwecke (Bänke, geheizte Räume, Erfrischungsraum)	--	15. Zustand der Bahnsteige	++
		16. Beleuchtungsanlagen im Gleisbereich	++
		-Empfangsgebäude	--
		-Bereich des Vorplatzes	--
		-Bereich der Zufahrt/Zuwege	+
		17. Telefon	--
		18. Toiletten	--


Besondere Bemerkungen:

keine



Haltepunkt Nienhagen

aufgenommen am 24.08.1987



Bf. Detmold

Detmold, den 24.8.1987

Checkliste für die Beurteilung von Zustand und Ausstattung
der Bahnhöfe und Haltepunkte der DB in Lippe

DB-Strecke: 205

Bahnhof/~~Haltepunkt~~ Detmold

Bewertung ++ sehr gut
+ gut
- mangelhaft
-- völlig ungenügend/ nicht vorhanden


Kriterien	Bewertung	Kriterien	Bewertung
1. Beschilderung der Zugangs- und Zufahrtsmöglichkeiten	++	10. baul. Zustand des Gebäudes	+
2. Zustand der Zufahrt	++	11. Erwerb von Fahrkarten	++
3. Anschluß an das Busnetz im allgem. Linienverkehr	++	12. Informationsmöglichkeiten für Nutzer	
4. Unterstellmöglichkeiten für Umsteiger Schiene - Bus	++	-Auskunftsbeamter	++
5. Parkmöglichkeiten für Privat-Kfz	++	-Lautsprecherdurchsagen	++
6. Abstellmöglichkeiten für Fahrräder	++	-Aushänge	++
7. äußerer Zustand des Empfangsgebäudes	+	13. Überdachte Wartemöglichkeiten im Gleisbereich	++
8. Nutzung des Empfangsgebäudes für Wartezwecke (Umsteiger Bus/Kfz.-Schiene)	++	14. gepflasterter Zugang der Gleisanlagen	++
9. Zustand und Ausstattung des Gebäudes für Wartezwecke (Bänke, geheizte Räume, Erfrischungsraum)	-	15. Zustand der Bahnsteige	++
		16. Beleuchtungsanlagen im -Gleisbereich	++
		-Empfangsgebäude	++
		-Bereich des Vorplatzes	++
		-Bereich der Zufahrt/ Zuwege	++
		17. Telefon	++
		18. Toiletten	--

Besondere Bemerkungen:

Die Toilettenanlagen sind derzeit nicht nutzbar.


Sitzmöglichkeiten im Empfangsgebäude sind nicht vorhanden.

Der Tunnel zu den Gleisen könnte ansprechender gestaltet werden.



Bahnhof Detmold

aufgenommen am 24.08.1987



K R E I S L I P P E
Der Oberkreisdirektor
Amt für Wirtschaft und Verkehr

Detmold, den 24.8.1987

Checkliste für die Beurteilung von Zustand und Ausstattung
der Bahnhöfe und Haltepunkte der DB in Lippe

DB-Strecke: 205

Bahnhof/~~Haltepunkt~~ Remmighausen

Bewertung ++ sehr gut
+ gut
- mangelhaft
-- völlig ungenügend/ nicht vorhanden

Kriterien	Bewertung	Kriterien	Bewertung
1. Beschilderung der Zugangs- und Zufahrtsmöglichkeiten		10. baul. Zustand des Gebäudes	
2. Zustand der Zufahrt		11. Erwerb von Fahrkarten	
3. Anschluß an das Busnetz im allgem. Linienverkehr		12. Informationsmöglichkeiten für Nutzer -Auskunftsbeamter -Lautsprecherdurchsagen -Aushänge	
4. Unterstellmöglichkeiten für Umsteiger Schiene - Bus		13. Überdachte Wartemöglichkeiten im Gleisbereich	
5. Parkmöglichkeiten für Privat-Kfz		14. gepflasterter Zugang der Gleisanlagen	
6. Abstellmöglichkeiten für Fahrräder		15. Zustand der Bahnsteige	
7. äußerer Zustand des Empfangsgebäudes		16. Beleuchtungsanlagen im -Gleisbereich -Empfangsgebäude -Bereich des Vorplatzes -Bereich der Zufahrt/ Zuwege	
8. Nutzung des Empfangsgebäudes für Wartezwecke (Umsteiger Bus/Kfz.-Schiene)		17. Telefon	
9. Zustand und Ausstattung des Gebäudes für Wartezwecke (Bänke, geheizte Räume, Erfrischungsraum)		18. Toiletten	


Besondere Bemerkungen:

Haltepunkt aufgelassen



Haltepunkt Remmighausen

aufgenommen am 24.08.1980



Detmold, den 24.8.1987

Checkliste für die Beurteilung von Zustand und Ausstattung
der Bahnhöfe und Haltepunkte der DB in Lippe

DB-Strecke: 205

Bahnhof/~~Haltepunkt~~ Horn-Bad Meinberg

Bewertung ++ sehr gut
+ gut
- mangelhaft
-- völlig ungenügend/ nicht vorhanden

Kriterien	Bewertung	Kriterien	Bewertung
1. Beschilderung der Zugangs- und Zufahrtsmöglichkeiten	+	10. baul. Zustand des Gebäudes	++
2. Zustand der Zufahrt	-	11. Erwerb von Fahrkarten	++
3. Anschluß an das Busnetz im allgem. Linienverkehr	--	12. Informationsmöglichkeiten für Nutzer	
4. Unterstellmöglichkeiten für Umsteiger Schiene - Bus	--	-Auskunftsbeamter	++
5. Parkmöglichkeiten für Privat-Kfz	+	-Lautsprecherdurchsagen	++
6. Abstellmöglichkeiten für Fahrräder	+	-Aushänge	++
7. äußerer Zustand des Empfangsgebäudes	++	13. Überdachte Wartemöglichkeiten im Gleisbereich	+
8. Nutzung des Empfangsgebäudes für Wartezwecke (Umsteiger Bus/Kfz.-Schiene)	++	14. gepflasterter Zugang der Gleisanlagen	++
9. Zustand und Ausstattung des Gebäudes für Wartezwecke (Bänke, geheizte Räume, Erfrischungsraum)	++	15. Zustand der Bahnsteige	++
		16. Beleuchtungsanlagen im -Gleisbereich	++
		-Empfangsgebäude	++
		-Bereich des Vorplatzes	+
		-Bereich der Zufahrt/Zuwege	+
		17. Telefon	++
		18. Toiletten	++


Besondere Bemerkungen:

Bahnhof wird nicht direkt mit Bussen angefahren, obwohl Wendemöglichkeit für Busse vorhanden; nächste Bushaltestelle ist ca. 250 m entfernt.



Bahnhof Horn-Bad Meinberg
aufgenommen am 24.08.1987

Haltepunkt Leopoldstal



Hp. Leopoldstal

KREIS LIPPE
Der Oberkreisdirektor
Amt für Wirtschaft und Verkehr

Detmold, den 24.8.1987

Checkliste für die Beurteilung von Zustand und Ausstattung
der Bahnhöfe und Haltepunkte der DB in Lippe

DB-Strecke: 205


Bahnhof/Haltepunkt Leopoldstal

Bewertung ++ sehr gut
+ gut
- mangelhaft
-- völlig ungenügend/ nicht vorhanden

Kriterien	Bewertung	Kriterien	Bewertung
1. Beschilderung der Zugangs- und Zufahrtsmöglichkeiten	--	10. baul. Zustand des Gebäudes	--
2. Zustand der Zufahrt	--	11. Erwerb von Fahrkarten	+
3. Anschluß an das Busnetz im allgem. Linienverkehr	+	12. Informationsmöglichkeiten für Nutzer	
4. Unterstellmöglichkeiten für Umsteiger Schiene - Bus	+	-Auskunftsbeamter	++
5. Parkmöglichkeiten für Privat-Kfz	+	-Lautsprecherdurchsagen	++
6. Abstellmöglichkeiten für Fahrräder	--	-Aushänge	
7. äußerer Zustand des Empfangsgebäudes	--	13. Überdachte Wartemöglichkeiten im Gleisbereich	+
8. Nutzung des Empfangsgebäudes für Wartezwecke (Umsteiger Bus/Kfz.-Schiene)	--	14. gepflasterter Zugang der Gleisanlagen	-
9. Zustand und Ausstattung des Gebäudes für Wartezwecke (Bänke, geheizte Räume, Erfrischungsraum)	--	15. Zustand der Bahnsteige	-
		16. Beleuchtungsanlagen im Gleisbereich	+
		-Empfangsgebäude	--
		-Bereich des Vorplatzes	+
		-Bereich der Zufahrt/Zuwege	+
		17. Telefon	--
		18. Toiletten	--

Besondere Bemerkungen:

keine



Haltepunkt Leopoldstal
aufgenommen am 24.08.1987